




Exp.109/2006

¹
Sra. Genoveva Català
Gerenta
Agència de Residus de Catalunya
Dr. Roux, 80
08017 Barcelona

Senyora,

En relació a l'Informe de valoració sobre la investigació per a la caracterització d'antics abocadors en una zona restaurada d'extracció d'argiles en la parcel·la anomenada "Àrids Catalunya" (Exp.Num.:07/2069, SC-427/2) us adjuntem, seguint la vostra prescripció número 1 de l' apartat de conclusions i proposta d'actuació, l'acreditació de les actuacions provisionals efectuades per tal de minimitzar la possible dispersió de fibres d'amiant presents en aquesta àmbit. Les actuacions que us detallem en el present escrit es van dur a terme durant el mes de gener d'aquest any, tal is com us varem comunicar en data 26 de febrer de 2008 en el nostre calendari de previsió d'actuacions detallat a dur a terme en aquest sector.

Atentament,


Miquel Sodupe i Roure
Director

Cerdanyola del Vallès, a 31 d'octubre de 2008.





Exp. 109/2006

Execució de les mesures protectores provisionals a l'àmbit anomenat Àrids Catalunya

Els treballs d'execució de les mesures provisionals encaminades a minimitzar la possible dispersió de les fibres d'amiant fins que es puguin dur a terme les tasques definitives de restauració de l'emplaçament es van realitzar entre els dies 14 i 18 de gener de 2008.

Aquesta data va ser seleccionada específicament buscant les millors condicions atmosfèriques, en concret grau d'humitat del sòl i de l'ambient per minimitzar els riscos de dispersió de fibres durant l'actuació.


L'actuació va consistir, seguint les recomanacions i objectius de l'informe emès per l'ARC, en aportar una capa d'entre 0,5 i 2 m de terres en la plataforma afectada pel fibrociment, donant pendent a la plataforma envers la cuneta ja existent de terres, que va ser reforçada amb formigó. D'aquesta manera el sondeig S05 va quedar cobert amb una capa d'1 m de terres i la plataforma va quedar provisionalment protegida de les erosions a les que es troba sotmesa des de l'abandonament de l'activitat d'aplecs d'àrids. D'altra banda, el camí d'accés a la plataforma va ser tancat mitjançant *new jersey* rígida de formigó per evitar l'accés amb vehicles a la mateixa, i es va comunicar a la Direcció d'Obra de les obres adjacents (ampliació BP-1413) la prescripció de no accés a la zona per persones no autoritzades formulada per l'ARC.


S'adjunta un plànol amb la topografia inicial i la final després de dur a terme l'actuació.

A continuació s'adjunten unes imatges que il·lustren l'actuació realitzada.



Execució del moviment de terres per protegir la plataforma de l'erosió. S'observa el grau d'humitat existent en el terreny per evitar la dispersió de fibres durant l'actuació. L'aport de terres realitzat va permetre donar el pendent adequat per minimitzar les erosions i cobrir el sondeig S05. En la imatge inferior s'observa el detall de la cuneta formigonada.





La imatge superior mostra una perspectiva de l'estat de l'àmbit abans de l'actuació. La foto inferior mostra l'estat de l'àmbit a data setembre de 2008, on s'observa la capa de terres de protecció afegida a la plataforma i la protecció provisional efectuada en el talús frontal per la caiguda de les terres esteses en la plataforma superior.



